

Znak sprawy: ZHW-S.2613.5.2023.LO

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Opis stanu i stopnia zużycia	Cena proponowana brutto (PLN)	Uwagi / dodatkowe informacje
1	Sterylizator płomieniowy Flameboy 321	3211/WIW/13/03	1	21.10.2013	brak zastosowania w pracowni, nie nadaje się do użytkowania ze sprzętem używanym przez jednostkę, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	50,42	Cena proponowana za cały zespół składników (zespół sterylizatorów) poz. 1-2 o łącznej wartości 392,02 zł
2	Sterylizator Parowy, Pionowy ASVE	948/02	1	29.04.2004	wyeksplotowany, wielokrotnie naprawiany, nie spełnia wymagań technicznych, dziurawy kocid nienadający się do naprawy, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	341,60	
3	Chłodziarka laboratoryjna CHL 2B10/2B10	2446/WIW/11/02	1	31.12.2007	wyeksplotowana, nie spełnia potrzeb działu, zbyt mała pojemność komór chłodniczych, urządzenie dwukomorowe - całkowita pojemność użytkowa 1 komory 150 litrów, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	168,14	Cena proponowana za cały zespół składników (zespół chłodziarek) poz. 3-5 o łącznej wartości 275,37 zł
4	Chłodziarka laboratoryjna dwukomorowa Typ CHL-3 B10/3B 10	2449/WIW/11/03	1	31.12.2007	wyeksplotowana, uszkodzona górna komora chłodnicza, uszkodzony sterownik, brak możliwości naprawy, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	92,74	
5	Zamrażarka WHIRLPOOL	536/02	1	21.11.2002	wyeksplotowany, sprzęt przestarzały, termostat nie utrzymuje żądanej temperatury mrożenia, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	14,49	Cena proponowana za cały zespół składników (zespół ciepłarni) poz. 6-11 o łącznej wartości rynkowej 292,26 zł
6	Stelaż pod ciepłarki (I wyposaż) 1249/02	1249/2	1	30.12.2004	nie nadaje się do użytkowania ze sprzętem używanym przez jednostkę, w związku z wycofaniem z użytkowania ciepłarek bezużyteczny;	36,23	
7	Półka do ciepłarki BE700	689/02	1	02.11.2003	nie nadaje się do użytkowania ze sprzętem używanym przez jednostkę, półki po wycofaniu z użytkowania ciepłarek nieprzydatne do innych urządzeń;	21,59	
8	Półka do ciepłarki BE700	690/02	1	02.11.2003	nie nadaje się do użytkowania ze sprzętem używanym przez jednostkę, półki po wycofaniu z użytkowania ciepłarek nieprzydatne do innych urządzeń;	21,59	
9	Cieplarka MEMMERT poj. 256L typ BE 600	937/02	1	30.04.2004	wyeksplotowana, przestarzała technologia, pogarszający się rozkład temperatury, ciepłarka bez wymuszonego obiegu powietrza, długotrwałe spadki temperatury w ciepłarce po wstawieniu próbek (dot. 37 st. C), elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	104,92	
10	Cieplarka MEMMERT poj. 256L typ BE 600	938/02	1	30.04.2004	wyeksplotowana, przestarzała technologia, pogarszający się rozkład temperatury, ciepłarka bez wymuszonego obiegu powietrza, długotrwałe spadki temperatury w ciepłarce po wstawieniu próbek (dot. 37 st. C), elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	104,92	
11	Cieplarka 416L	426/ZHW/2010-W	1	01.01.2018	eksploatowana, nie posiada wymuszonego przepływu powietrza co powoduje długotrwałe obniżenia temperatury po wstawieniu próbek i niestabilność zadanej temperatury, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	3,00	
12	Dygestorium (wyciąg chemiczny) firmy POLON, typ. WCS-2 (szafa wentylacyjna)	27/03	1	30.12.1996	wyeksplotowana, przestarzała technologia, pordzewiałe elementy, zniszczone od oparów kwasów, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	53,68	
13	Urządzenie do uzdatniania powietrza Fresch air 2.1	3074/WIW/13/02	1	13.06.2012	brak możliwości zakupu filtrów, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	104,98	
14	Komora laminarna Microflow 2 kl. II Biohazard	1294/02	1	03.06.2005	wyeksplotowana, przestarzała technologia, nieszczelność okna - uszczelka zużyta, sparciała guma, odstaje od obrzeży, konieczna wymiana filtrów oraz wymiana podnośników przedniej pokrywy - podnośniki nie blokują okna jednocześnie po obu stronach, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	231,70	Cena proponowana za cały zespół składników (zespół komór laminarnych) poz. 14-16 o łącznej wartości 833,10 zł
15	Komora laminarna+palnik	2710/WIW/11/02	1	21.12.2009	wyeksplotowana, niski przepływ prędkości powietrza pod filtrem - przepływ laminarny nie chroni użytkownika, brak części zamiennych, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	265,96	
16	Komora laminarna	714/02	1	18.11.2003	wyeksplotowana, sprzęt przestarzały, przepływ laminarny nie chroni użytkownika, brak części zamiennych, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	335,44	
17	Pipeta Finn pipette F2	2778/WIW/13/02	1	20.04.2010	wyeksplotowana, popsuty przycisk pobierania materiału;	7,28	

18	Waga Axis AM 500A	7/95	1	04.12.1995	wyeksplloatowana, niedokładny pomiar masy obarczony zbyt dużym błędem;	11,04	
19	Waga elektroniczna PS 1200/C/1	3208/WIW/13/02	1	09.10.2013	uszkodzony układ elektroniczny, nie można skalibrować wagi, meterologicznie niedopuszczona do użytkowania - nie przeszła procesu legalizacji przez OUM, bez możliwości naprawy;	15,99	Cena proponowana za cały zespół składników (zespół wag) poz. 18-20 o łącznej wartości 49,45 zł
20	Waga elektroniczna WPS110/C/2	821/02	1	18.12.2003	ma zalaną płytę główną i niesprawny wyświetlacz, brak części zamiennych;	22,42	
21	Zestaw komputerowy Dell V 3800 (stacja dysków + monitor)	3392/WIW/ 13/02	1	03.11.2015	wyeksplloatowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, monitor - 1 szt. 19 cali, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	68,50	Cena proponowana za cały zespół składników (zespół komputerów) poz. 21-23 o łącznej wartości 167 zł
22	Zestaw Komputerowy Fujitsu Esprimo E720 E85 (stacja dysków + monitor)	3301/WIW/ 13/02	1	21.11.2014	wyeksplloatowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	68,50	
23	Zestaw Komputerowy Fujitsu Esprimo E720 E85 (stacja dysków + monitor)	3299/WIW/ 13/02	1	21.11.2014	uszkodzona płyta główna, brak dysku, przestarzała technologia, monitor - 1 szt. 19 cali	30,00	
24	NOTEBOOK HP Compaq 6735s + torba	2623/WIW/13/01/02	1	31.12.2008	wyeksplloatowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	54,00	Cena proponowana za cały zespół składników (zespół notebooków) poz. 24-27 o łącznej wartości 178,20 zł
25	Notebook Toshiba Tectra A11-19E	2914/WIW/13/02	1	29.12.2010	wyeksplloatowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	54,00	
26	Notebook Lenovo E540	3337/WIW/13/01	1	22.12.2014	wyeksplloatowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	54,00	
27	Komputer Notebook HP PAVIL B150SW CZA+ZTE MF 195E CZA	452/WIW/2013-W	1	17.07.2013	uszkodzona płyta główna, brak dysku, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	16,20	
28	Okulary do mikroskopu	256/02-W	1	31.08.1997	wyeksplloatowane, porysowane szkła,	1,59	Cena proponowana za cały zespół składników (zespół okularów) poz. 28-29 o łącznej wartości 3,17 zł
29	Okulary do mikroskopu	257/02-W	1	31.08.1997	wyeksplloatowane, porysowane szkła;	1,59	
30	Przeglądarka kolonii bakterii	84/S-W	1	11.05.1993	wtyczka do prądu starego typu, nie można włączyć urządzenia, stłuczone szkło powiększające;	1,60	
31	Palnik	45/ZHW/2007	1	01.01.2018	uszkodzone pokrętko regulacji płomienia;	3,00	
32	Krzesło SMART White	652/ZHW/2012	1	08.11.2012	powycierana i zniszczona tapicerka (skaj), połamane elementy plastikowe, niestabilne;	1,83	Cena proponowana za cały zespół składników (zespół krzeseł) poz. 32-33 o łącznej wartości 16,83 zł
33	Krzesło z harmonijką (wysokie) z podnóżkiem metalowym	78/ZHW/2007-W	1	01.01.2018	nosi ślady użytkowania, zbyt wysokie do nowej komory laminarnej;	15,00	
34	Minutnik elektroniczny 10h z funkcją stopera	1091/ZHW/2020	1	15.12.2020	konieczna wymiana ze względu na brak sygnału dźwiękowego, naprawa nieopłacalna;	0,86	
35	Aparat telefoniczny Slican XL20Z3ID	720/ZHW/2015-W	1	16.10.2015	wyeksplloatowany, nie wydaje sygnału dźwiękowego, trzeszczy podczas wybierania numeru;	1,48	Cena proponowana za cały zespół składników (zespół aparatów telefonicznych) poz. 35-37 o łącznej wartości 4,88 zł
36	Aparat telefoniczny TABEMAX	48-W	1	30.09.1998	uszkodzony układ wybierania numeru, nie działają przyciski, niesprawna słuchawka, bez możliwości naprawy;	2,05	
37	Telefon PANASONIC KX-TG2511 bezprzewodowy	728/ZHW/2016-W	1	31.03.2016	uszkodzony układ wybierania numeru, nie działają przyciski, niesprawna słuchawka, bez możliwości naprawy;	1,35	
38	Termometr szklany zakres temp. 0-360 st. C	631/ZHW/2012-W	1	07.08.2012	uszkodzony układ pomiarowy, pęknięta obudowa szklana;	2,00	
39	Półka z zaoblonymi narożnikami	338/ZHW/08-W	1	01.01.2018	uszkodzony blat, rozwarstwienie płyty z laminatu;	1,22	
40	Laminator A4 Fellowes EXL-95	745/02-W	1	01.12.2003	nie nagrzewa do odpowiedniej temperatury laminacji;	3,24	