

Znak sprawy: ZHW-S.2613.2.2024.LO

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie

| Lp. | Nazwa składnika | Numer inwentarzowy | Ilość | Data zakupu | Wartość bieżąca - księgową (PLN) | Opis stanu i stopnia zużycia |
|-----|---|--------------------|-------|-------------|----------------------------------|--|
| 1 | Łaźnia wodna WB 10 / LO 912/02 | 912/02 | 1 | 01.04.2004 | 2 623,00 | wyeksplotowana, wycofana z użytkowania ze względu na zmiany wprowadzone w procedurach badawczych, które nie uwzględniają zastosowania łaźni wodnej w badaniach bakteriologicznych |
| 2 | Łaźnia wodna 467/02 | 467/2 | 1 | 15.11.2004 | 674,00 | wyeksplotowana, wycofana z użytkowania ze względu na zmiany wprowadzone w procedurach badawczych, które nie uwzględniają zastosowania łaźni wodnej w badaniach bakteriologicznych |
| 3 | DENSI-LA-METER II urządzenie do oznaczania gęstości inokulum bakteriologicznego | 2972/WIW/11/02 | 1 | 14.12.2011 | 4 278,60 | wyeksplotowany, brak możliwości skalibrowania urządzenia, błędne wskazania |
| 4 | Grawimetryczny aparat do rozcieńczania 2373/02 | 2373/WIW/11/02 | 1 | 21.12.2007 | 24 644,00 | wyeksplotowany, niesprawny panel sterowania, odpowiadający za wszystkie funkcje urządzenia (rozcieńczanie próbek, naważanie), nie kwalifikuje się do naprawy z powodu braku części zamiennych na rynku |
| 5 | Szafa chłodnicza SCH 1000P"ULA"-463/02 | 463/02 | 1 | 31.05.2002 | 2 790,00 | wyeksplotowana, nie trzyma żądanej temperatury, zardzewiała, pożółkłe plastiki |
| 6 | Szafa chłodnicza LIEBHERR 2701/02 | 2701/WIW/11/02 | 1 | 18.12.2009 | 3 525,80 | wyeksplotowana, nie trzyma żądanej temperatury, uszkodzony sterownik, przepustnica, termostat |
| 7 | Chłodziarko zamrażarka Electrolux 791/02 KIE | 791/02 | 1 | 16.12.2003 | 1 561,60 | wyeksplotowana, połamane fronty szuflad zamrażarki, nie spełnia wymagań laboratoryjnych |
| 8 | Chłodziarka dwukomorowa 2448/02 | 2448/WIW/11/02 | 1 | 31.12.2007 | 9 273,93 | wyeksplotowana, nie trzyma żądanej temperatury, zardzewiała, pogięte półki |
| 9 | Autoklaw poziomy 2709/02 | 2709/WIW/11/02 | 1 | 18.12.2009 | 15 600,60 | wyeksplotowany, uszkodzona pompa próżniowa |
| 10 | Steryliizator 150 I | 308/02 | 1 | 31.08.1998 | 11 487,29 | wyeksplotowany, niesprawny, uszkodzona grzałka, nieszczelny, drzwiczki się nie domykają, nie utrzymuje żądanej temperatury |
| 11 | Wyjaławiacz elektryczny | 15811-W | 1 | 30.12.1999 | 0,05 | wyeksplotowany, niesprawna grzałka, brak pokrywki |
| 12 | Wyjaławiacz elektryczny | 449/ZHW/2010-W | 1 | 01.01.2018 | 300,00 | wyeksplotowany, niesprawna grzałka, nieszczelny |
| 13 | Licznik kolonii LBK 2002 139/03 KIE | 139/03 | 1 | 01.04.2004 | 2 287,50 | wyeksplotowany, pęknięta płytka zliczeniowa, licznik nie zeruje się po naciśnięciu przycisku zerowania |
| 14 | Licznik kolonii LBK 2002 -887/02 KIE | 887/02 | 1 | 01.04.2004 | 2 287,50 | wyeksplotowany, pęknięta obręcz lupy, popękana i zmatowiona płytka zliczeniowa, brak możliwości naprawy z powodu braku części zamiennych, przestarzała technologia |
| 15 | System analizy włókien FOSS-Tecator | 1303/02 | 1 | 03.06.2005 | 87 341,40 | wyeksplotowany, wytrawione uszczelki mocujące i uszczelniające tygłe z próbkami w kolumnach ekstrakcyjnych do kontaktu z kwasami, zasadami i rozpuszczalnikami chemicznymi, powierzchnie robocze mocno wytrawione od odczynników chemicznych. Nie spełnia warunków BHP dotyczących bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi - ulatujące opary kwasów i zasad z aparatu, bez możliwości naprawy |
| 16 | Trychinoskop | 4458/WIW/13/02 | 1 | 31.05.2007 | 1 875,78 | wyeksplotowany, niesprawny, uszkodzony mechanizm przesuwu stolika, uszkodzony pryzmat i obiektyw, ze względu na stan techniczny nie nadaje się do wykonywania badań |
| 17 | Inkubator z dozownikiem C)2 poj.108l 3013/02 | 3013/WIW/11/02 | 1 | 21.12.2011 | 23 124,00 | wyeksplotowany, nie trzyma żądanej temperatury, uszkodzony termostat, uszkodzony wentylator, wnętrze cieplarki zagrzybione |
| 18 | Inkubator lab. BE 400 975/02 | 975/02 | 1 | 31.05.2004 | 4 904,40 | wyeksplotowany, długotrwałe spadki temperatury po wstawieniu próbek (dot.41,5C), przestarzała technologia |
| 19 | Inkubator laborat.INE 500 2354/02 | 2354/WIW/11/02 | 1 | 11.12.2007 | 6 045,78 | wyeksplotowany, nie posiada wymuszonego obiegu powietrza, długotrwałe spadki temperatury po wstawieniu próbek (dot.37C), przestarzała technologia |
| 20 | Inkubator laborat.INE 500 2355/02 | 2355/WIW/11/02 | 1 | 11.12.2007 | 6 045,78 | wyeksplotowany, nie posiada wymuszonego obiegu powietrza, długotrwałe spadki temperatury po wstawieniu próbek (dot. 44 st. C), przestarzała technologia |

| | | | | | | |
|----|---|------------------|---|------------|-----------|--|
| 21 | INKUBATO LAB.INE 500 2353/02 | 2353/WIW/11/02 | 1 | 11.12.2007 | 6 045,78 | wyeksplotowany, nie posiada wymuszonego obiegu powietrza, długotrwałe spadki temperatury po wstawieniu próbek (dot. 41,5 st. C), przestarzała technologia |
| 22 | Inkubator laborat. INE 500 2605/03 | 2605/WIW/11/03 | 1 | 31.12.2008 | 5 907,24 | wyeksplotowany, nie posiada wymuszonego obiegu powietrza, rozkład temperatury w urządzeniu na 30 st. C nie spełnia wymagań, +/- 1 st. C, przestarzała technologia |
| 23 | Inkubator IPP 500 | 2604/WIW/11/02 | 1 | 31.12.2008 | 14 136,14 | wyeksplotowany, przestarzała technologia |
| 24 | Inkubator z chłodzeniem IPP 500 1383/02 | 1383/02 | 1 | 28.12.2006 | 14 969,40 | wyeksplotowany, przestarzała technologia |
| 25 | Inkubator laborat.INE 500 2356/03 | 2356/WIW/11/03 | 1 | 11.12.2007 | 6 045,78 | wyeksplotowany, nie posiada wymuszonego obiegu powietrza, długotrwałe spadki temperatury po wstawieniu próbek (dot. 41,5 st C), przestarzała technologia |
| 26 | Cieplarka BE 500 poj.108l. 1095/02 | 1095/02 | 1 | 20.10.2004 | 5 514,40 | wyeksplotowana, długotrwałe spadki temperatury po wstawieniu próbek (dot. 30C), pogarszający się rozkład temperatury, przestarzała technologia |
| 27 | Cieplarka lab. BE 600 poj.256l. KIE 940/02 | 940/02 | 1 | 30.04.2004 | 10 492,00 | wyeksplotowana, bez chłodzenia, długotrwałe spadki temperatury po wstawieniu próbek (dot. 30 st C), przestarzała technologia |
| 28 | Palnik automatyczny 3219/02 | 3219/WIW/13/02 | 1 | 29.11.2013 | 2 650,03 | wyeksplotowany, częste awarie podczas użytkowania, uszkodzony układ elektroniczny odpowiedzialny za pracę palnika |
| 29 | Palnik Flameboy 748/02 KIE | 748/02 | 1 | 01.12.2003 | 1 835,49 | wyeksplotowany, zużyte części ruchome i elementy uchwytu |
| 30 | Wieszak na worki do stomachera | 1085/2-W | 1 | 30.09.2004 | 262,30 | wyeksplotowany, brak bocznych ścianek zabezpieczających worki przed zsunieniem z wieszaka |
| 31 | Wieszak na worki do stomachera | 1086/2-W | 1 | 30.09.2004 | 262,30 | wyeksplotowany, brak bocznych ścianek zabezpieczających worki przed zsunieniem z wieszaka |
| 32 | Statyw ukonśy na prob. /sr.żyw.zwierz/ | 1143/2-W | 1 | 28.12.2004 | 175,88 | wyeksplotowany, niekompletny z powodu połamanych części |
| 33 | Kuchenka elektryczna SENCOR SCP 2271WH | 1239/ZHW/2022 | 1 | 22.02.2022 | 199,00 | wyeksplotowana, uszkodzona, pęknięta płyta grzewcza |
| 34 | Pipeta automatyczna Transferpette /TM/ | 1328/02-W | 1 | 21.12.2005 | 481,50 | wyeksplotowana, nie spełnia wymagań mikrobiologicznych, przekracza dopuszczalny błąd pomiaru 2%, nie przeszła sprawdzenia programem Easycal 3.0., technicznie przestarzała |
| 35 | Pipeta automatyczna Transferpette /TM/ | 1329/02-W | 1 | 21.12.2005 | 481,50 | wyeksplotowana, nie spełnia wymagań mikrobiologicznych, przekracza dopuszczalny błąd pomiaru 2%, nie przeszła sprawdzenia programem Easycal 3.0. |
| 36 | Pipeta Transferpette 100-1000ml 2853/02 | 2853/WIW/13/02 | 1 | 15.12.2010 | 513,60 | wyeksplotowana, niesprawna, zepsuty tłok, nie spełnia wyspecyfikowanych wymagań w zakresie odmierzania objętości |
| 37 | Podstawa do pipet | 145/03-W | 1 | 31.03.2004 | 441,41 | wyeksplotowana, niekompletna z powodu zużytych części |
| 38 | Statyw na pipety 6-cio stanowiskowy | 963/ZHW/2019 | 1 | 23.12.2019 | 299,99 | niekompletny z powodu połamanych części (elementy plastikowe), brak możliwości naprawy |
| 39 | Waga Preasa Medicat | 17267-W | 1 | 10.12.1989 | 350,90 | wyeksplotowana, problemy z kalibracją, powyginana szalka do ważenia, w 2024 r. warunkowo przeszła legalizację |
| 40 | Termometr elektroniczny DT-2 | 702/ZHW/2014-W | 1 | 16.10.2014 | 216,07 | wyeksplotowany, uszkodzony wyświetlacz - nie można odczytać wskazań termometru |
| 41 | Termometr z magneśm HI 147-00+św.wzorc. 3071/02 | 3071/WIW/13/02 | 1 | 21.05.2012 | 720,78 | wyeksplotowany, brak wskazań temperatury na wyświetlaczu - miganie cyfr pomimo wymiany baterii, uszkodzony kabel |
| 42 | Termohigrometr | 2537/WIW/13/02-W | 1 | 31.10.2008 | 433,10 | wyeksplotowany, uszkodzona tylna klapka, mało czytelny wyświetlacz, pogarszające się wyniki wzorcowań urządzenia, poprawki nie do zaakceptowania |
| 43 | Czasomierz laboratoryjny z magneśm - biały wym. 50 x 70 x 10 mm | 1049/ZHW/2020 | 1 | 05.08.2020 | 56,38 | wyeksplotowany, nie działa wyświetlacz |