

Znak sprawy: ZHW-S.2613.5.2023.LO

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Opis stanu i stopnia zużycia	Ustalona wartość rynkowa w zł
1	Chłodziarka laboratoryjna CHL 2B10/2B10	2446/WIW/11/02	1	31.12.2007	wyeksplotowana, nie spełnia potrzeb działu, zbyt mała pojemność komór chłodniczych, urządzenie dwukomorowe -całkowita pojemność użytkowa 1 komory 150 litrów, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	168,14
2	Chłodziarka laboratoryjna dwukomorowa Typ CHL-3 B10/3B 10	2449/WIW/11/03	1	31.12.2007	wyeksplotowana, uszkodzona górna komora chłodnicza, uszkodzony sterownik, brak możliwości naprawy, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	92,74
3	Zamrażarka WHIRLPOOL	536/02	1	21.11.2002	wyeksplotowany, sprzęt przestarzały, termostat nie utrzymuje żądanej temperatury mrożenia, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	14,49
4	Dygestorium (wyciąg chemiczny) firmy POLON, typ. WCS-2 (szafa wentylacyjna)	27/03	1	30.12.1996	wyeksplotowana, przestarzała technologia, porzewiałe elementy, zniszczone od oparów kwasów, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	53,68
5	Urządzenie do uzdatniania powietrza Fresh air 2.1	3074/WIW/13/02	1	13.06.2012	brak możliwości zakupu filtrów, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	104,98
6	Komora laminarna Microflow 2 kl. II Biohazard	1294/02	1	03.06.2005	wyeksplotowana, przestarzała technologia, nieuszczelnienie okna - uszczelka zużyta, sparciała guma, odstaje od obrzeży, konieczna wymiana filtrów oraz wymiana podnośników przedniej pokrywy - podnośniki nie blokują okna jednocześnie po obu stronach, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	231,70
7	Komora laminarna+palnik	2710/WIW/11/02	1	21.12.2009	wyeksplotowana, niski przepływ prędkości powietrza pod filtrem- przepływ laminarny nie chroni użytkownika, brak części zamiennych, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	265,96
8	Komora laminarna	714/02	1	18.11.2003	wyeksplotowana, sprzęt przestarzały, przepływ laminarny nie chroni użytkownika, brak części zamiennych, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	335,44
9	Pipeta Finnpiquette F2	2778/WIW/13/02	1	20.04.2010	wyeksplotowana, popsuty przycisk pobierania materiału;	7,28
10	Waga Axis AM 500A	7/95	1	04.12.1995	wyeksplotowana, niedokładny pomiar masy obciążony zbyt dużym błędem;	11,04
11	Waga elektroniczna PS 1200/C/1	3208/WIW/13/02	1	09.10.2013	uszkodzony układ elektroniczny, nie można skalibrować wagi, meteorologicznie niedopuszczona do użytkowania - nie przeszła procesu legalizacji przez OUM, bez możliwości naprawy;	15,99
12	Waga elektroniczna WPS110/C/2	821/02	1	18.12.2003	ma zalaną płytę główną i niesprawny wyświetlacz, brak części zamiennych;	22,42
13	Zestaw komputerowy Dell V 3800 (stacja dysków + monitor)	3392/WIW/ 13/02	1	03.11.2015	wyeksplotowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, monitor - 1 szt. 19 cali, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	68,50
14	Zestaw Komputerowy Fujitsu Esprimo E720 E85 (stacja dysków + monitor)	3301/WIW/ 13/02	1	21.11.2014	wyeksplotowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, monitor - 1 szt. 19 cali, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	68,50
15	Zestaw Komputerowy Fujitsu Esprimo E720 E85 (stacja dysków + monitor)	3299/WIW/ 13/02	1	21.11.2014	uszkodzona płyta główna, brak dysku, przestarzała technologia, monitor - 1 szt. 19 cali	30,00
16	NOTEBOOK HP Compaq 6735s + torba	2623/WIW/13/01/02	1	31.12.2008	wyeksplotowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	54,00
17	Notebook Toshiba Tectra A11-19E	2914/WIW/13/02	1	29.12.2010	wyeksplotowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	54,00
18	Notebook Lenovo E540	3337/WIW/13/01	1	22.12.2014	wyeksplotowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	54,00
19	Komputer Notebook HP PAVIL B150SW CZA+ZTE MF 195ECZA	452/WIW/2013-W	1	17.07.2013	uszkodzona płyta główna, brak dysku, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;	16,20
20	Okulary do mikroskopu	256/02-W	1	31.08.1997	wyeksplotowane, porysowane szkła,	1,59
21	Okulary do mikroskopu	257/02-W	1	31.08.1997	wyeksplotowane, porysowane szkła;	1,59
22	Przeglądarka kolonii bakterii	84/S-W	1	11.05.1993	wtyczka do prądu starego typu, nie można włączyć urządzenia, stłuczone szkło powiększające;	1,60
23	Palnik	45/ZHW/2007	1	01.01.2018	uszkodzone pokrętko regulacji płomienia;	3,00
24	Krzesło SMART White	652/ZHW/2012	1	08.11.2012	powycierana i zniszczona tapicerka (skaj), połamane elementy plastikowe, niestabilne;	1,83
25	Krzesło z harmonijką z podnóżkiem metalowym	78/ZHW/2007-W	1	01.01.2018	nosi ślady użytkowania, zbyt wysokie do nowej komory laminarnej;	15,00
26	Minutnik elektroniczny 10h z funkcją stopera	1091/ZHW/2020	1	15.12.2020	konieczna wymiana ze względu na brak sygnału dźwiękowego, naprawa nieopłacalna;	0,86
27	Aparat telefoniczny Slican XL2023ID	720/ZHW/2015-W	1	16.10.2015	wyeksplotowany, nie wydaje sygnału dźwiękowego, trzeszczy podczas wybierania numeru;	1,48
28	Aparat telefoniczny TABEMAX	48-W	1	30.09.1998	uszkodzony układ wybierania numeru, nie działają przyciski, niesprawna słuchawka, bez możliwości naprawy;	2,05
29	Telefon PANASONIC KX-TG2511 bezprzewodowy	728/ZHW/2016-W	1	31.03.2016	uszkodzony układ wybierania numeru, nie działają przyciski, niesprawna słuchawka, bez możliwości naprawy;	1,35
30	Termometr szklany zakres temp. 0-360 st. C	631/ZHW/2012-W	1	07.08.2012	uszkodzony układ pomiarowy, pęknięta obudowa szklana;	2,00
31	Półka z zaoblonymi narożnikami	338/ZHW/08-W	1	01.01.2018	uszkodzony blat, rozwarstwienie płyty z laminatu;	1,22
32	Laminator A4 Fellowes EXL-95	745/02-W	1	01.12.2003	nie nagrzewa do odpowiedniej temperatury laminacji;	3,24